



図1 改善前（移転前）の台所と食堂兼保育室のつながり（2008年5月現在）  
 【補足】 保育園時は、台所と食堂間に柵があり、台所側の保育室の壁に、園児と保育士用の洗面台があったが、2006年12月の保育園移転後、これらの保育用設備は撤去された。



図2 改善前（移転前）の2つの保育室を扉で区切った状態  
 戸下部の見通しが全くないため、子供の視野をふさいでしまっていた。  
 また、隣室からは扉を閉めると幼児の姿が全く見えなかった。